

HK 135 K7+L5

KATLANIR BOMLU VİNÇ

KNUCKLE BOOM CRANE



STANDART STANDARD **OPSİYONEL** OPTIONAL



Operatör Kabini
Operator Cabin



Operatör Kabin Isıtma
Operator Cabin Heating



Operatör Kabin A/C
Operator Cabin A/C



Kabin (Uzatma - Kald.)
Operator Cabin (Ext.-tilt)



Kabin İçi Joystick
Joystick Control



Vinç Uzaktan Kumanda
Crane Radio Remote Control



Denge Ayak Uz. Kumanda
Outrigger Radio Remote Control



Oto. Denge Ayak Seviyeleme
Automatic Outrigger Leveling



Ayak Kontrol Sistemi
Outrigger Control System



Kantar Sistemi
Load Weighing System



Oransal Kumanda
Proportional Control Valve



D. Deplasmanlı Pompa
Variable Displacement Pump



Otomatik Yağlama
Automatic Lubrication



Kasa
Load Case



Halat Tamburu*
Winch Rope

*Opsiyonel seçim için ataçmanlar listesine bakınız.
*Refer to the list of attachments for optional selection.




*Detaylı Ürün özelliklerine www.hidrokon.com web sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.
* Detailed Product features are available on our website www.hidrokon.com.

Teknik Özellikler / Technical Specification

MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA MAXIMUM HYDRAULIC VERTICAL OUTREACH	22,15 m
MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA MAXIMUM MECHANICAL VERTICAL OUTREACH	27 m
MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA (2. KIRMA İLE) MAXIMUM HYDRAULIC VERTICAL OUTREACH WITH FLY JIB	38,23 m
MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA (2. KIRMA İLE) MAXIMUM MECHANICAL VERTICAL OUTREACH WITH FLY JIB	43,76 m
ÇALIŞMA BASINCI (BAR) WORKING PRESSURE	290
DÖNÜŞ AÇISI (°) ROTATION ANGLE	∞ (Sonsuz)
HİDROLİK BOM SAYISI NUMBER OF HYDRAULIC EXTENSIONS	7
HİDROLİK BOM SAYISI 2. KIRMA NUMBER OF HYDRAULIC EXTENSIONS WITH FLY JIB	5
MEKANİK BOM SAYISI NUMBER OF MECHANICAL EXTENSIONS	2
MEKANİK BOM SAYISI 2. KIRMA NUMBER OF MECHANICAL EXTENSIONS WITH FLY JIB	2
KARŞI DENGİ AĞIRLIĞI COUNTER WEIGHT	3 x 1320 kg
GEREKİLİ POMPA DEBİSİ (GEREKİLİ MOTOR DEVRİNDE) REQUIRED PUMP FLOW (REQUIRED ENGINE REVOLUTION)	81 lt/dk
YAĞ TANKI KAPASİTESİ OIL TANK CAPACITY	499 lt
DİŞLİ ÇAPI SLEWING RING DIAMETER	Ø 1345

Kaldırma Kapasitesi / Lifting Capacities



*UZANMA MESAFELERİNDE SEHİM DİKKATE ALINMAMIŞTIR.

*BOOM DEFLECTIONS ARE NOT CALCULATED.